

История изменений ПО и документов изделия Астра-823

Необходимость замены ПО, в баллах [0 - 2]:

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать

Дата	Версия ПО	Совместимость с др. ПО в изд.	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действит. версия РЭ1	Действит. версия ПМ ПСИ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки	Замена ПО [0-2]
Авг 2011	823-v1_0	-	823v1	-	823-v1_1	v1_3	1) Устранен контроль целостности цепи нагрузки реле 3, 4. 2) Изменена индикация питания и состояния реле	-	2
Июл 2010	823-vt1_0_0	-	823vt1_4	-	823-v1_0	v1_2	Методика ПСИ дополнена проверкой индикации МР при пониженном напряжении питания	-	-
Апр 2010	823-vt1_0_0	-	823vt1_4	-	823-v1_0	v1_1	Уточнена методика проверок в ПМ ПСИ в связи с введением стенда ПСИ ТЭ-0499	-	-
Мар 2010	823-vt1_0_0	-	823vt1_4	-	823-v1_0	v1_0	Базовая версия	-	-